

Protokoll zur Objektbegehung

Angaben zum Bauvorhaben

Bauträger: Planconcept Nolligall / HBi
 Objekt (Straße, Hausnummer): Auf dem Dönn, 59069 Hamm
 Ausführende Firma/Bauleiter: _____

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Sachverständiger: Taoro G.Nr.: SEBBT-714/10 A.-Nr.: 81 07 96 01 55



Prüfphase: Keller / Bodenplatte Ausbau
 Rohbau Gebrauchsabnahme Sonstige: _____

Eine gesonderte schriftliche Stellungnahme mit Fotodokumentation wird erstellt: Ja Nein

Abnahmetermin

Ort: Hamm Datum: 16.03.12 Beginn: 14:00 Ende: 16:00

Teilnehmer:

Name:	Firma:	Tel.:	Unterschrift:
<u>H. Schardt</u>	<u>Bauleiter</u>		
<u>H. Rogalski</u>	<u>"</u>		
<u>H. Scheuer</u>	<u>"</u>		
<u>H. Tenholke</u>	<u>"</u>		
<u>H. Nolligall</u>	<u>Auditeur/Bauträger HBi</u>		<u>[Signature]</u>
<u>Fr. Haber</u>	<u>"</u>		
<u>H. Jepsik</u>			
<u>H. Taoro</u>	<u>TÜV NORD</u>		

Seite Nr.: 1 Dieses Protokoll umfasst 3 Seiten.

Protokoll zur Objektbegehung

Lfd. Nr.:	Beschreibung der Bauleistungen bzw. der Gewerke:
1	Funktion elekt. Rollläden nicht prüfbar, Funktionsleistung nicht vorhanden
2	Ane Fenster und Fenstertüren nicht noch eingestellt werden
3	Wohnzimmer Schlafzimmer fußbodenwohnung 1.09 - Anstrich nacharbeiten
4	Badezimmer fußbodenwohnung 1.09 - Fenstertür lässt sich nicht schließen
5	Kinderzimmer fußbodenwohnung 1.09 - Abdeckung Rolllädensteuerung nacharbeiten
6	Flur fußbodenwohnung 1.09 - Verteiler Heizung nach VO versetzen
7	TH fußbodenwohnung - Fensterbänke stellen unregelmäßig vor
8	Wohnzimmer fußbodenwohnung EG - Blende Rolllädenkasten wird gestrichen
9	- Kante über Fenster nach Schleife
10	Gäste-WC fußbodenwohnung EG - Revisionsdeckel Rolllade versetzen
11	Treppe fußbodenwohnung zu 1.09 - fummelauflage gereinigt. - Konkretpolier Anstrich nacharbeiten - Fensterbankanschlüsse nachversetzen

Objekt: Auf der Döhle, Köln Datum: 16.03.12
 Seite Nr.: 2 Dieses Protokoll umfasst 2 Seiten.

Protokoll zur Objektbegehung

Lfd. Nr.:	Beschreibung der Bauleistungen bzw. der Gewerke:
12	Keller Lichtschächte müssen vor innen gefertigt werden
13	Dehnungsfuge Bodenfliese herstellen, Fuge trennen (San Herrain)
14	Heizkörper in San Herrain wird nachgearbeitet (Kerster)
15	Büroanleuchten Treppenhause - Büroanleuchten klären (Hersteller)
16	Sockel leisten Wohnzimmer / Küche EG und Rest müssen noch montiert werden
17	Fensterankerschlösser Hebeschieber rechts beschließen
18	Revisionsdeckel Folienan streichen
19	Wandfliese im fein-WC teilweise austauschen (Jekel-Rechner)
20	Randfuge-Tapele Türbereich nacharbeiten
21	Treppe zum Dachgeschoss, Rufe nacharbeiten
22	Blende Revisionsdeckel Wandzimmer 2. Stock rechts prüfen.
23	Tapetenhaft Schlafzimmer nacharbeiten
24	Versiegelung Revisionsdeckel Alfenbad prüfen
25	Trennbänke im Dachgeschoss montieren
26	Alle Silikonfugen erstellen (Sockel)

Objekt:	Auf den Dönn, Mann	Datum:	16.03.12
Seite Nr.:	3	Dieses Protokoll umfasst	3 Seiten.